

a) instalacja i urządzenia służące ochronie środowiska

protokół nr. JH. z dnia JH. wykonany przez JH.

uwagi: JH.

b) instalacja gazowa

protokół nr. — z dnia 23.11.2018r. wykonany przez P.

Upr. Nr

uwagi: BRAK UWAG

c) przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne)

protokół nr. — z dnia 16.05.2019r. wykonany przez P.

NR Upr. MISTRZ KOMINIARSKI

uwagi: BRAK UWAG

II. przegląd 5-letni budowlany:

protokół nr. — z dnia 06.2018r. wykonany przez P.

Upr. P.
PRZEGLĄD 5-LETNIA DOSTATKOWY STAN TECHNICZNY
PLAN WYKONANIA - STAN DOSTATKOWY

uwagi: UWAGI STANU PIKESU 2. BRAK STACJI WYŚCIEKA NA DACH
DŁABINA DŁUGOŚĆ NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ BHP,
KILKA OKIEN NA HADUKIE ZANOTOWANE PARAPETY SĄ DOKŁADNIE
NA WSKAZANIU DO DOLNEGO KAMIAŁA OKNA, BRAK ZABEZP.
P. DOT. PRZECIENIA KOTŁOWNI, BRAK WYKONANIA ANTYSKAZEMIONOWY NA
PRZECIENIA WODY PRASILNIA WYKONANIE W KOTŁOWNI, IZOLACJA
STROPIWIA I STAN NIE SPEŁNIA OGCENIE OZONOWYCH WYKONAN
BUDYNIEK JEST W STANIE TECHNICZNY DOSTATKOWY. AKTUALNY
STAN KONSTRUKCJI NIE ZAGROZA BEZPIECZEŃSTWU UŻYTKOWANIA.

a) instalacja elektryczna i piorunochronna

— 05.2019r. P. Upr.
protokół nr. — z dnia — wykonany przez DOKŁADNE, EKSPLOATACYJNE

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA KUCHNI - OCHRONA PRZECIENIA I IZOLACYJNA
WYKONANIE - POZYTYWNY

uwagi: PRZEGLĄD 05.2019r. STAN DOSTATKOWY PRZECIENIA

Upr. Nr

PRZECIENIA PRZECIENIA DOSTATKOWY
BRAK WYKONANIA PRZECIENIA, WYKONANIE - POZYTYWNY

PROTOKÓŁ Z KONTROLI OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W MŁOCNOŚCI

Adres: ul. Zrębiana 3, MŁOCNOŚĆ

Właściciel/Zarządca: GMINA MŁOCNOŚĆ

inne:

Data kontroli: 28.08.2019r.

Kontrolę przeprowadzili:

1. ANNA CHIKUN'SKA
2. KAMIL MŁOCHOWSKI

przy udziale:

3. J. TERESA GURZK - DYREKTOR TEL.
- 4.
- 5.

W trakcie kontroli ustalono:

książka obiektu założona dnia 04.2006r.

pozwolenie na użytkowanie: ROZBUDOWA DET. PINB NR 366/07 z dnia 18.12.2006r.

pozwolenie na budowę/dokumentacja budowlana: ROZBUDOWA - STANOWISKO PRUSZKOWSKIE
DET. NR 561/NI.06 z dnia 13.12.2006r.

protokoły z kontroli okresowych:

I. przegląd roczny budowlany:

protokół nr. — z dnia 06.2019r. wykonany przez P.

MPN KONTROLA - BUD. NR. GALONIE
P.: MPN BUDOWLANE SAMOTARNE.

uwagi:

BRANŻA ZABEZPIECZENIA P.POŻ. PRZEBUD. KOTŁOWNI, BRANŻA
LAMPY ANTY-SMOKIENIA NA PRZEBUD. W.001
I. ZASILANIE URZĄDZENIAMI KOTŁOWNI I
KOTŁOWNIA STANOWISKO I SŁATY NIE SPEŁNIA
OBOWIĄZKOWYCH NORM.
BUDYNIEK SEŚ W STANIE TECHNICZNYM DOSTAFCOJNYM.
ACTUALNY STAN KOTŁOWNI NIE ZAGROŻA BEZPIECZEŃSTWU
UŻYTKOWNIKÓW.


~~PROTOKÓŁ ZAMIESTA PRZEBUD. PLANU ZABAW~~


~~PROTOKÓŁ ZAMIESTA PRZEBUD. PLANU ZABAW - DOSTAFCOJNY~~

UWAGI obecnych stron. P. TERESA GUZEK INFORMUJE, ŻE DRABINA
JESTĄCĄ ZAKWIPIONĄ - MINIEMIONĄ NA METALOWĄ, OILNA
SĄ DOZOROWANĄ PRACOWNIKI, KTÓRZY SYLIKONOWE SZCZELNIKI
POWSTĄPILĘ PODCZAS LAKTYLOWANIA, GŁINA NADANYM
PLANOWE BUDOWY PODCZAS PRZESZKOLA I MŁOLKOWE,
CO ZA TYM IDULĘ I TYM OBIĘCIE NIE SĄ WYKONYWANE
BENEFICJALNE REMONTY, STANĄC SIE LITOWANYM
OMIĘKŁ I NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM PODCZAS
DROBNE NADANYM.

Protokół odczytano wszystkim obecnym

Dyrektor Fundacji PINB
podpisy stron i osób obecnych

3. 
.....
.....
.....


podpisy przedstawicieli PINB

d.p.
2.
B.